

АКТ
огляду транспортного засобу
(дефектна відомість)

Дата огляду

Акт склад: Гончарук

Місце огляду
Київ
Судини

П.І.Б. власника ТЗ <u>Цевзаров Д.Ю.</u>		Номер кузова															№ листу				
Марка <u>Мазда CX-5</u>		Пов. спалометра																	№ тис / кузова		
Регстрац. номер		Серія і номер свідоцтва про реєстрацію																			
Рік випуску																					
Страхова сума		седан комбі			хетчбек пікап			фургон купе			кабриолет родстер			вантажний інші							
Колір		Код фарби		1-комп. акрил			2-комп. акрил			2-комп. металік			перламутр								
V дв., куб.см		бензин			дизель			каталізатор			турбо			інжектор			газ. облад.				
Марка шин		Розмір шин																			
Висота протектора шин		передн.: ліва			, мм			права			, мм			задн.: ліва			, мм			права	, мм
Розмір дисків		Міжосова відстань																			
Код типового листа по Audatec		Код комплектації																			

Характер пошкоджень (опис пошкоджень транспортного засобу згідно з доданою калькуляцією AUDATEX)
(E - заміна, I - ремонт, L - окраска, U - антикор зовн., H - антикор внутр.)

№ п/п	Код деталі по Audatec	Назва деталі та опис пошкодження	E	I	L	U	H	Прим.
1		Капот - 2 шкряпки дер.						
2		Крило пер. пр.						
3		Накладка кр. пр.						
4		Крило пер. л.						
5		Бризовий ґон кр. л. пр.						
6		Вал чер. розрив						
7		Накладка пер. нахилу 2 ш.						
8		Решітка раг.						
9		Каркас рем. раг.						
10		Підкрилок п. пр.						
11		Решітка бол. чейп						
12		Протитуман. фар. пр.						
13		Форсунка омив. фар. пр.						
14		Накладка омив. фар. пр.						
15		Бази́к омив.						
16		Насос 2 ш. омив.						
17		Перемітка пер. пом.						
18		Фара пр.						
19		Абсорбер						
20		Підсилювач пер. бол.						
21		Релектор						
22		Пам'ять підраїдика						
23		Захист ABS пр. бол.						
24		Патрубок воздуховада						
25		Маявці						

№	Код деталі та Audatex	Назва деталі та опис пошкодження	E	I	L	U	H	Прим.
		Теле бач	E					
		Стійка		I				
		Підсилювач		I				
		Підсилювач		I				
		Захист	E					
		Кронштейн	E					
		Парктронік	E					
		Радиатор						
		Пробор						
		Світло						
		Напряв.						
		Половина						
		Кронштейн						
		Поліція						
		Поліція						
		Поліція						
		Ремонт						
		Шторки						
		Потолок						

Пошкодження, що не пов'язані з ДТП:

Інше:

Акт огляду (дефектна відомість) складена на підставі зовнішнього огляду ТЗ. З актом ознайомлений, пошкодження записані вірно.

Власник (довірена особа)

Мельничук Д.О.

Представник:

Учасник

Акт склав:

Гонимчук О.І.